



Deutsch

① Aufrasten des Sockels

Entfernen Sie vor dem Aufrasten des Sockels die aufgesetzten Stecker von der Klemme sowie den Stecker von der linken benachbarten Klemme (3).

Rasten Sie den Sockel auf die Schiene (A).

Achten Sie darauf, dass die Federn und Nuten benachbarter Klemmen sicher ineinander greifen (B).

② Aufsetzen der Stecker

Setzen Sie die Stecker in der angegebenen Reihenfolge (1, 2) auf.

③ Entfernen eines Steckers

Heben Sie den Stecker durch Druck auf die hintere Keilverrastung aus (1) und entnehmen Sie ihn (2).

④ Entfernen des Sockels

Entnehmen Sie vor dem Entfernen des Sockels alle Stecker der Klemme und den jeweils angrenzenden Stecker der benachbarten Klemmen (links und rechts).

Lösen Sie den Sockel durch Druck auf den vorderen und hinteren Ausrastrmechanismus (1) und entnehmen Sie ihn senkrecht zur Schiene (2).

⑤ Klemmenbelegung je Stecker

- 1.1, 2.1 Digitale Eingänge
- 1.2, 2.2 Versorgungsspannung U_S
- 1.3, 2.3 GND
- 1.4, 2.4 Funktionserde (FE)

⑥ Leitungen festklemmen

Isolieren Sie die Leitungen 8 mm ab. Lösen Sie die Feder durch Druck mit dem Schraubendreher (1). Stecken Sie die Leitung in den Klemmpunkt (2). Befestigen Sie die Leitung durch Entfernen des Schraubendrehers.

⑦ Anzeigeelemente Die Klemme arbeitet einwandfrei, wenn die grüne LED leuchtet.

D grün - ein	Diagnose Bus aktiv
- blinkt 0,5 Hz	Logikspannung vorhanden, Bus nicht aktiv
- blinkt 2 Hz	Peripheriefehler
- blinkt 4 Hz	Lokalbus-Fehler
Je Stecker:	
1, 2 gelb	Status der Eingänge

English

① Snapping on the electronics base

Before snapping on the base, remove the mounted connectors from the terminal and the connector from the neighboring terminal on the left (3).

Mount the electronics base onto the rail (A).

Ensure that the featherkeys and keyways on the adjacent terminals are correctly interlocked (B).

② Installing the connectors

Install the connectors as shown (1, 2).

③ Removing a connector

Remove the connector by pressing the back shaft latching (1) and pivoting the top of the connector toward you (2).

④ Removing the electronics base

Before you remove the electronics base, remove all connectors of the terminal and the neighboring connectors of the adjacent terminals (left and right).

Remove the electronics base by pressing the front and back release mechanisms together (1) and pulling the terminal straight back (perpendicular) from the mounting rail (2).

⑤ Terminal assignment for each connector

- 1.1, 2.1 Digital inputs
- 1.2, 2.2 Supply voltage U_S
- 1.3, 2.3 GND
- 1.4, 2.4 Functional earth ground (FE)

⑥ Connecting the cables

Strip 8 mm (0.31") off the cables. Release the spring by pressing it with the screwdriver (1). Insert cable end into the terminal point (2). Fasten the cable by removing the screwdriver.

⑦ Indication elements The terminal is working correctly when the green LED is lit.

D green - on	Diagnosis Bus active
- clignotant 0,5 Hz	Communication voltage present, bus not active
- clignotant 2 Hz	I/O error
- clignotant 4 Hz	Local bus error
For each I/O connector:	
1, 2 yellow	Status of the inputs

Français

① Encliquetage de la base électronique

Avant d'encliquer l'embase électronique, enlever les connecteurs mâles enfoncés sur le module ainsi que le connecteur mâle du module adjacent (3).

Encliquer la base électronique sur le profilé (A).

S'assurer que les clavettes parallèles et les rainures de clavettes sur les modules adjacents sont verrouillées correctement (B).

② Installation des connecteurs

Installer les connecteurs comme illustré (1, 2).

③ Dépose d'un connecteur

Soulever le connecteur en appuyant sur l'arrière du verrouillage (1) et enlever le connecteur (2).

④ Dépose de la base électronique

Avant d'ôter la base électronique, retirer tous les connecteurs du module et les connecteurs voisins des modules adjacents (gauche et droite).

Oter la base électronique en appuyant sur les mécanismes de relâchement avant et arrière en même temps (1) puis ôter le module, perpendiculairement au rail de fixation (2).

⑤ Affectation du module pour chaque connecteur

- 1.1, 2.1 Entrées TOR
- 1.2, 2.2 Tension d'alimentation U_S
- 1.3, 2.3 GND
- 1.4, 2.4 Terre fonctionnelle (FE)

⑥ Raccordement des câbles

Dénuder les câbles sur une longueur de 8 mm. Relâcher le ressort en appuyant dessus à l'aide du tournevis (1). Insérer l'extrémité du câble avec l'embout dans le point de borne (2). Attacher le câble en levant le tournevis.

Italiano

① Innesto dell'elettronica

Prima dell'innesto dello zoccolo, rimuovere i connettori maschio montati sul modulo, nonché il connettore maschio sul modulo contiguo di sinistra (3).

Innestare l'elettronica sulla guida (A).

Verificare che le chiavette si innestino correttamente sulle scanalature dei morsetti vicini (B).

② Installazione dei connettori

Seguire la procedura illustrata (1, 2).

③ Scollegamento del connettore

Sganciare il connettore premendo la lingetta di bloccaggio posteriore (1) e staccarlo dalla sua sede (2).

④ Scollegamento dell'elettronica

Prima di scolare l'elettronica staccare tutti i connettori del morsetti ed i connettori dei morsetti vicini (a sinistra e a destra).

Per scolare l'elettronica premere contemporaneamente i meccanismi di rilascio anteriore e posteriore (1) e staccare il morsetto, perpendicolarmente alla guida di montaggio (2).

⑤ Assegnazione dei collegamenti dei connettori

- 1.1, 2.1 Ingressi digitali
- 1.2, 2.2 Tensione di alimentazione U_S
- 1.3, 2.3 GND
- 1.4, 2.4 Terra funzionale (FE)

⑥ Collegamento dei cavi

Spolare i cavi di 8 mm. Rilasciare la molla premendola con un cacciavite (1). Inserire l'estremità del cavo con la guaina sul morsetto (2). Bloccare il cavo togliendo il cacciavite.

⑦ Elementi di visualizzazione Il morsetto funziona senza problemi quando il LED verde è accesi.

D verde - acceso	Diagnosi Bus attivo
- lampeggi 0,5 Hz	Tensione di logica presente, bus non attivo
- lampeggi 2 Hz	Erreur de périphérique
- lampeggi 4 Hz	Erreure bus locale
Per ogni connettore:	
1, 2 giallo	Stato degli ingressi